


Projektuje się otworenie dekoracyjnego opierzenia otworu okiennego, płycin oraz okienne w pomieszczeniu 0.24. Należy je wykonać na podstawie istniejących elementów zachowanych w innym pomieszczeniu. Okienne wewnętrzne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach trójkątnych, łamanych, przylgowych, wykonanych w konstrukcji ramowo–płycinowej, tworzących po złożeniu oszczędny otwór okiennego. Płyciny okienne zlokalizowane pod otworami. Drewno sosnowe, kolor RAL 9003, okucia: zawiasy czopowe spildane, haczyki zamykające, zasuwki zatrzaskowe, zasuwki wierzchnie.

Przed przystąpieniem do odtworzenia należy dokonać dokładnej inwentaryzacji elementów na podstawie istniejących oraz opracować projekt warsztatowy.

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano–montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Pozitomy posadek należy zweryfikować i precyzyjnie wyliczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stłoków i słusarki okiennej i drzwiowej, szkieł, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyłów, odbijników wewnętrznych i innych należy zamontować i wykonać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
4. Projekt WYKONAWCZY należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
5. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.
6. Wszystkie prace przy elementach zabytkowych w obiekcie należy wykonywać zgodnie z opracowaniem Badania architektoniczne tzw. Nowego Pałacu i Starego Dworu z Zespołu Pałacowo–Parkowo–Folwarcznego w Mieście Toruń, 2016, E.Bożejewicz.
7. Wszystkie prace przy stłokach okiennej należy wykonywać zgodnie z opracowaniem Ekspertyzy stłoków okiennej wraz z projektem nowej Toruń, grudzień 2014, E.Bożejewicz.
8. Prace przy stłokach drzwiowej i okiennej należy wykonywać bez ingerencji w istniejące wielkości otworów z wyjątkiem kondygnacji piwnicznej, gdzie projektuje się zmniejszenie niektórych otworów okiennych. Wszystkie zmiany istniejących wielkości otworów należy konsultować z projektantem.
9. Należy przewidzieć w cenie ewentualną konieczność uzyskania dopuszczenia jednostkowego.
10. Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne są przewidziane do wyłączenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.

		GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.	
GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.		ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 061 224 81 20 biuro@gput.pl	
NUMER UMOWY:	Bronża: ARCHITEKTURA	Stadium: WYKONAWCZY	
INWESTOR:	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8 87-100 Toruń		
NAZWA INWESTYCJI:	Remont i przebudowa dla zadania inwestycyjnego: "Remont, przebudowa i modernizacja istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Włocławek koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku." dz. Nr 104/12 obr. 0027-Włocławek		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Parkowa 39, 87-880 Włocławek		
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.nr WP-01A/OKK/UpB/10/2007	PODPIS
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch.Monika Weber		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch.Tomasz Białoszewski	upr.nr WP-01A/OKK/UpB/40/2011	
TREŚĆ RYSUNKU:	REKONSTRUKCJA OPIERZENIA OTWORU OKIENNEGO W PAŁACU		
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	SPORZĄDZILI:	DATA	NR RYSUNKU
OSTATNIA MODYFIKACJA:		01.2017	A40
Uwagi! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać łącznie z Projektami Bronżowymi! © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.			