

38. Projekt przebudowy elewacji frontowej wykonany w r. 1974 (pod kier. P. Dąbrowskiego). Negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 7761/1.



40. Fragment detalu z opaską okna elewacji frontowej w trakcie remontu w l. 80 XX w.. Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 9225/7.



41. Fragment detalu pod oknem 1 piętra elewacji frontowej w trakcie remontu w l. 80 XX w.. Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 9760/2.



42. Piwnica, pom. 0.10. Narożnik pd.-zach..
Domniemana studnia. Fot. ok. 1975 r..
Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP
w Toruniu, Pl. Rapackiego 4,
fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 9677/6.



43. Piwnica, pom. 0.10. Narożnik pd.-zach..
Wnętrze domniemanej studni. Fot. ok. 1975 r..
Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu,
Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ o. Toruń,
sygn. 9677/5.



44. 1 piętro, sala traktu tylnego. Fragment stropu
belkowego w trakcie remontu w r. 1983.
Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP
w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ
o. Toruń, sygn. 9527/4.




45. 1 piętro, sala traktu tylnego. Fragment stropu
belkowego w trakcie remontu w r. 1983.
Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu,
Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ o. Toruń,
sygn. 9527/5.



46. Fragment stropu na 1 piętrze w sali traktu frontowego. Stan przed remontem w r. 1987. Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 9641/21.



47. Fragment ściany z detalem na 1 piętrze w sali traktu frontowego. Stan w trakcie remontu w r. 1987. Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 9641/25.



48. Rozwarstwienie historyczne muru pd. w poziomie 3 piętra i poddasza. Wyk. Z. Nawrocki, 1970 r..
 Oryginał w posiadaniu autora.