

## **7. Szacunkowa wycena prac konserwatorskich**

### **Pałacu Dąbskich**

#### **Część I (ceny netto)**

##### Elewacja frontowa

1. Renowacja lica w tynku .....
2. Konserwacja sztukaterii.....
3. Malowanie.....
4. Wymiana obróbek blacharskich(tytan-cynk).....
5. Rusztowanie.....
6. Konserwacja detali kamiennych .....
7. Konserwacja bramy.....
- Razem netto.....

##### Elewacja tylna

1. Renowacja lica w tynku .....
2. Malowanie.....
3. Wymiana obróbek blacharskich(tytan-cynk).....
4. Rusztowanie.....
5. Konserwacja bramy .....
- Razem netto.....

##### Pomieszczenia w piwnicy(budynek główny)

1. Renowacja lica w tynku .....
2. Konserwacja lica z cegły zabytkowej .....
- Razem netto.....

### **Szacunkowa wycena prac konserwatorskich Pałacu Dąbskich**

#### **Część I**

**RAZEM NETTO .....**

**BRUTTO.....**

**Część II (ceny netto)****Sala I piętra trakt przedni - Konserwacja sztukaterii wraz z sufitem i ścianami**

1. Konserwacja sztukaterii (relief złożony ze złoceniami).....
2. Konserwacja sztukaterii (relief prosty).....
3. Konserwacja pozostałych powierzchni.....
- Razem netto.....

**Sala I piętra trakt tylny - Konserwacja sztukaterii wraz z sufitem i ścianami**

1. Konserwacja sztukaterii (relief złożony ze złoceniami).....
2. Konserwacja sztukaterii (relief prosty).....
3. Konserwacja pozostałych powierzchni.....
- Razem netto.....

**Sala parteru trakt tylny - Konserwacja i rekonstrukcja dekoracji malarskich belek i wsuwek stropu**

1. Konserwacja i rekonstrukcja.....

**Klatka schodowa**

1. Konserwacja drewnianej boazerii klatki schodowej i drzwi ( 3 szt.) na parterze.....
2. Konserwacja drewnianej boazerii klatki schodowej i drzwi ( 3 szt.) na piętrze.....

**Szacunkowa wycena prac konserwatorskich Pałacu Dąbskich****Część II****RAZEM NETTO .....****BRUTTO.....**

**Wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku głównym**

1. Okna prostokątne dwuszybowe jednoramowe (z szybą witrażową i ołowianymi szprosami z zabezpieczeniami antywłamaniowymi).....

2. Okna owalne dwuszybowe jednoramowe (z szybą witrażową i ołowianymi szprosami z zabezpieczeniami antywłamaniowymi).....

3. Drzwi wejściowe .....

**RAZEM NETTO** .....

**BRUTTO**.....

## **8. Spis ilustracji archiwalnych**

1. Dawny Pałac Biskupi w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8. Elewacja frontowa. Rys. F. Steiner, ok. 1740 r. - reprod. K. Grimma przechowywana w Archiwum Muzeum Okręgowego w Toruniu, sygn. A. 488.
2. Fragment planu Torunia z 1816 r.. Strzałką oznaczony dawny Pałac Biskupi, AP Toruń, Zb. Kart. sygn. 300, t. 471.
3. Rysunek ul. Żeglarskiej autorstwa Koeniga z 1822 r. z widoczną elewacją Pałacu Biskupiego (Muzeum Okręgowe w Toruniu). Reprodukacja J. Wardaka w dokumentacji: A. Warszycki, Pałac Biskupi przy ul. Żeglarskiej 8. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Toruń 1970 r., archiwum WKZ Toruń, sygn.: 1123.
4. Fotografia Torunia z 1861 r. z widocznym dawnym Pałacem Biskupim krytym dwuspadowym dachem (z „Album mit 9 Photographen Thorner Ansichten” w Muzeum Okręgowym w Toruniu). Reprod. J. Wardak w dokumentacji: A. Warszycki, Pałac Biskupi przy ul. Żeglarskiej 8. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Toruń 1970 r., archiwum WKZ Toruń, sygn.: 1123.
5. Fotografia Torunia z 2 poł. XIX w., z widocznym dawnym Pałacem Biskupim krytym dwuspadowym dachem. Reprod. J. Wardak w dokumentacji: A. Warszycki, Pałac Biskupi przy ul. Żeglarskiej 8. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Toruń 1970 r., archiwum WKZ Toruń, sygn.: 1123.
6. Projekt nowego dachu Kasyna Oficerskiego w Toruniu. Toruń 1885 r., AP Toruń, AmT G 5173, k. 28.
7. Projekt nowego dachu Kasyna Oficerskiego w Toruniu. Toruń 1886 r., AP Toruń, AmT G 5173, k. 29-30.
8. Projekt budowy sanitariatów w oficynie Kasyna Oficerskiego w Toruniu. Toruń 1884 r., AP Toruń, AmT G 5173, k. 20.
9. Projekt przebudowy oficyny tylnej Kasyna Oficerskiego przy ul. Żeglarskiej w Toruniu. Toruń 1888 r., AP Toruń, AmT G 5173, k. 10.
10. Projekt przybudówki między budynkiem głównym i oficyną w Kasynie Oficerskim w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, Toruń 1904 r., AP Toruń, AmT G 5173, k. 43.
11. Projekt urządzenia piwnicy na wino w budynku przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu, Toruń 1906 r., AP Toruń, AmT G 5173, k. 51.

12. Projekt przebudowy windy w budynku przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu, Toruń 1907 r., AP Toruń, AmT G 5173, k. 56.
13. Rzut piwnic, Toruń 1953 r., AP Toruń, AmT G 5173, k. 80.
14. Rzut parteru, Toruń 1953 r., AP Toruń, AmT G 5173, k. 81.
15. Rzut 2 piętra, Toruń 1953 r., AP Toruń, AmT G 5173, k. 82.
16. Elewacja frontowa Pałacu na fotografii H. Gordona z 1902 r. (w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Dział Zbiorów Specjalnych, Grafika, T.4, nr 45). Reprod. M. Sowińskiej w dokumentacji: Album ikonografii miasta Torunia, T. XVI, Pałace, Wnętrza kamienic, Bramy, Portale, Witryny, dokumentacja pod red. Z. Balewskiego - PP PKZ Toruń PDNH, Toruń 1981 r., Archiwum MKZ Toruń, sygn. 550/16.
17. Elewacja frontowa Pałacu na fotografii z 1920 r. (w zbiorach Biblioteki Głównej UMK w Toruniu, Gabinet Sztuki). Widoczne duże ubytki sztukaterii. Reprod. M. Sowińskiej w dokumentacji: Album ikonografii miasta Torunia, T. XVI, Pałace, Wnętrza kamienic, Bramy, Portale, Witryny, dokumentacja pod red. Z. Balewskiego - PP PKZ Toruń PDNH, Toruń 1981 r., Archiwum MKZ Toruń, sygn. 550/16.
18. Elewacja frontowa Pałacu w czasie II wojny światowej (1940 r.), fot. K. Grimm, reprod. B. Horbaczewski, negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 7760.
19. Widok na poprzedni dach budynku w 1970 r.. Fot. J. Wardak 1970 r., w dokumentacji: A. Warszycki, Pałac Biskupi przy ul. Żeglarskiej 8. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Toruń 1970 r., archiwum WKZ Toruń, sygn.: 1123.
20. Fragment detalu elewacji frontowej w strefie poddasza. Stan w 1970 r.. Fot. J. Wardak 1970 r., w dokumentacji: A. Warszycki, Pałac Biskupi przy ul. Żeglarskiej 8. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Toruń 1970 r., archiwum WKZ Toruń, sygn.: 1123.
21. Fragment detalu elewacji frontowej w strefie poddasza. Stan w 1970 r.. Fot. J. Wardak 1970 r., w dokumentacji: A. Warszycki, Pałac Biskupi przy ul. Żeglarskiej 8. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Toruń 1970 r., archiwum WKZ Toruń, sygn.: 1123.
22. Fragment detalu elewacji frontowej nad 1 piętrem. Stan w 1970 r.. Fot. j.w..
23. Fragment detalu elewacji frontowej nad 1 piętrem. Stan w 1970 r.. Fot. j.w..
24. Okno na 1 piętrze elewacji frontowej. Stan w 1970 r.. Fot. j.w..
25. Detal przy oknach na 2 piętrze elewacji frontowej. Stan w 1970 r.. Fot. j.w..

26. Elewacje podwórzowe budynku frontowego i oficyny, fot. J. Wardak 1970 r., w dokumentacji: A. Warszycki, Pałac Biskupi przy ul. Żeglarskiej 8. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Toruń 1970 r., archiwum WKZ Toruń, sygn.: 1123.
27. Elewacja oficyny, fot. J. Wardak 1970 r., w dokumentacji: A. Warszycki, Pałac Biskupi przy ul. Żeglarskiej 8. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Toruń 1970 r., archiwum WKZ Toruń, sygn.: 1123.
28. Tylina - wsch. część parceli ze śladem po rozebranej oficynie tylnej. Fot. J. Wardak 1970 r., w dokumentacji: A. Warszycki, Pałac Biskupi przy ul. Żeglarskiej 8. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Toruń 1970 r., archiwum WKZ Toruń, sygn.: 1123.
29. Przejazd na parterze. Widok od strony podwórza. Fot. J. Wardak 1970 r., w dokumentacji: A. Warszycki, Pałac Biskupi przy ul. Żeglarskiej 8. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Toruń 1970 r., archiwum WKZ Toruń, sygn.: 1123.
30. Korytarz poprzeczny na parterze. Widok w kierunku pn.. W głębi drzwi do przejazdu. Stan z 1970 r.. Fot. j.w..
31. Korytarz poprzeczny na parterze. Widok w kierunku pd.-zach.. Stan z 1970 r.. Fot. j.w..
32. Główna klatka schodowa. Schody z parteru. Stan z 1970 r.. Fot. j.w..
33. Główna klatka schodowa. 1 piętro. Widok w kierunku zach., na wejście do traktu frontowego.. Stan z 1970 r.. Fot. j.w..
34. Główna klatka schodowa. 1 piętro. Widok w kierunku wsch. na drewniane schody prowadzące na 2 piętro. Stan z 1970 r.. Fot. j.w..
35. Główna klatka schodowa. 2 piętro. Widok z góry w kierunku wsch. na drewniane schody prowadzące z 1 piętra. Stan z 1970 r.. Fot. j.w..
36. Sala na 1 piętrze w traktie frontowym. Widok od strony frontowej w kierunku pd.-wsch.. Fot. J. Wardak 1970 r., w dokumentacji j.w..
37. Sala na 1 piętrze w traktie frontowym. Widok w kierunku pn.. Fot. J. Wardak 1970 r., w dokumentacji j.w...
38. Projekt przebudowy elewacji frontowej wykonany w r. 1974 (pod kier. P. Dąbrowskiego). Negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 7761/1.
39. Projekt przebudowy wykonany w 1974 r. (pod kier. P. Dąbrowskiego). Elewacja tylna i przekrój oficyny. Negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 7761/2.

40. Fragment detalu z opaską okna elewacji frontowej w trakcie remontu w l. 80 XX w..  
Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, fot. i neg.  
PP PKZ o. Toruń, sygn. 9225/7.
41. Fragment detalu pod oknem 1 piętra elewacji frontowej w trakcie remontu  
w l. 80 XX w..  
Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu,  
Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 9760/2.
42. Piwnica, pom. 0.10. Narożnik pd.-zach.. Domniemana studnia. Fot. ok. 1975 r..  
Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4,  
fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 9677/6.
43. Piwnica, pom. 0.10. Narożnik pd.-zach.. Wnętrze domniemanej studni. Fot. ok. 1975  
r..  
Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4,  
fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 9677/5.
44. 1 piętro, sala traktu tylnego. Fragment stropu belkowego w trakcie remontu w r.  
1983. Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4,  
fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 9527/4.
45. 1 piętro, sala traktu tylnego. Fragment stropu belkowego w trakcie remontu  
w r. 1983. Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4,  
fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 9527/5.
46. Fragment stropu na 1 piętrze w sali traktu frontowego. Stan przed remontem  
w r. 1987. Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP w Toruniu, Pl. Rapackiego 4,  
fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 9641/21.
47. Fragment ściany z detalem na 1 piętrze w sali traktu frontowego.  
Stan w trakcie remontu w r. 1987. Fot. PP PKZ o. Toruń, negatyw w zbiorach AP  
w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, fot. i neg. PP PKZ o. Toruń, sygn. 9641/25.
48. Rozwarstwienie historyczne muru pd. w poziomie 3 piętra i poddasza. Wyk. Z.  
Nawrocki, 1970 r..  
Oryginał w posiadaniu autora.

## **9. Spis fotografii**

1. Elewacja frontowa.
2. Portal elewacji frontowej.
3. Elewacja frontowa. Część pn. 1 piętra.
4. Elewacja frontowa. Strefa między 1 i 2 piętrem. Część pd.. Widoczny fragment ceglanej profilowanej krawędzi gotyckiego okna eksponowany jako tzw. „świadek”.
5. Elewacja frontowa. Strefa 2 piętra. Część środkowa.
6. Elewacja frontowa. Strefa 3 piętra. Oś 2 i 3 od prawej.
7. Elewacja frontowa. Fragment dekoracji sztukatorskiej pod oknem 1 piętra (oś skrajna pn.).
8. Elewacja frontowa. Fragment dekoracji sztukatorskiej pod oknem 1 piętra (oś środkowa).
9. Elewacja frontowa. Fragment dekoracji sztukatorskiej pod oknem 2 piętra (oś środkowa).
10. Facjata frontowa.
  11. Elewacja frontowa. Pn. fragment gzymsu wieńczącego z figurą stanowiącą alegorię malarstwa.
  12. Elewacja frontowa. Pd. fragment gzymsu wieńczącego z figurą stanowiącą alegorię architektury.
13. Elewacja tylna budynku frontowego..
14. Elewacja tylna budynku frontowego. Drzwi na podwórze.
15. Elewacja pn. oficyny. Część zach..
16. Widok z budynku frontowego na podwórze. Z prawej strony oficyna boczna.
17. Widok na pn.-zach. narożnik oficyny.
18. Elewacja pn. oficyny. Przykładowe okno parteru.
19. Tylna - pd.-wsch. część parceli. Widok na mur budynku sąsiedzkiego ze śladami po dawnej zabudowie.
20. Tylna - pd.-wsch. część parceli. Widok na budynek tylny. Fot. E. Nawrocka 2013 r..
21. Budynek tylny w części pn..
22. Schody do piwnicy. Widok od strony wejścia na parterze.
23. Piwnica. Korytarz (0.5) w części pn. traktu frontowego. Widok od strony frontowej.
24. Piwnica. Korytarz (0.5) w części pn.. Widok w kierunku pn.-zach..



25. Piwnica. Korytarz (0.5) w części pn. traktu frontowego. Widok na przejścia po stronie pn..
26. Piwnica. Korytarz (0.5) w części pn. traktu frontowego. Wejście do pomieszczenia pn.-zach. (0.6).
27. Piwnica. Korytarz (0.5) w części pn. traktu frontowego. Wejście do pomieszczenia pn.-wsch. traktu (0.9). Widok od strony pd.-zach..
28. Piwnica. Pomieszczenie 0.7 traktu frontowego. Widok na mur pn..
29. Piwnica. Pomieszczenie pn.-wsch. (0.9) traktu frontowego. Widok na mur międzytraktowy z zamurowanym przejściem do pom. 0.10 traktu tylnego.
30. Piwnica. Pomieszczenie pn.-wsch. (0.9) traktu frontowego. Widok na mur boczny pn.. Z lewej strony fragment wnęki.
31. Piwnica. Pomieszczenie 0.8 traktu frontowego. Wnęka w murze pn.. Widok w górę na przewód kominowy.
32. Piwnica. Pomieszczenie pd. (0.1) traktu frontowego. Widok na mur pn. z wejściami z korytarza.
33. Piwnica. Pomieszczenie pd. (0.1) traktu frontowego. Widok na mur frontowy.
34. Piwnica. Pomieszczenie pd. (0.1) traktu frontowego. Fragment muru bocznego pd..
35. Piwnica. Pomieszczenie pd. (0.1) traktu frontowego. Widok od strony frontowej.
36. Piwnica. Pomieszczenie środkowe (0.4). Widok na przejście do pom. 0.1 traktu frontowego .
37. Piwnica. Pomieszczenie środkowe (0.4). Widok na mur pn..
38. Piwnica. Pomieszczenie środkowe (0.4). Widok na mur pd. z wejściem do pom. 0.3.
39. Piwnica. Pomieszczenie środkowe (0.14) traktu tylnego. Widok na mur międzytraktowy z przejściem do pom. 0.4. Z prawej wejście ze schodów 0.13.
40. Piwnica. Pomieszczenie środkowe (0.14) traktu tylnego. Widok na mur pd. z przejściem do pom. 0.15.
41. Piwnica. Pomieszczenie środkowe (0.14) traktu tylnego. Widok na współczesną drewnianą ściankę. Z lewej wejście do pom. 0.11.
42. Piwnica. Pomieszczenie środkowe (0.14) traktu tylnego. Widok na mur pn..
43. Piwnica. Pomieszczenie 0.11 traktu tylnego. Widok na przejście z pom. 0.14.
44. Piwnica. Trakt tylny. Widok na pom. 0.12.
45. Piwnica. Pomieszczenie 0.11 traktu tylnego. Przesklepienia przejścia do pom. 0.10.
46. Piwnica. Pomieszczenie pn.-wsch. traktu tylnego (0.10). Widok w kierunku tylnym.

47. Piwnica. Pomieszczenie pn.-wsch. traktu tylnego (0.10). Widok od strony tylnej na mur międzytraktowy. W głębi z lewej obudowa studni.
48. Piwnica. Pomieszczenie pd.-wsch. traktu tylnego (0.15). Widok od strony tylnej na mur międzytraktowy.
49. Piwnica. Pomieszczenie pd.-wsch. traktu tylnego (0.15). Widok na mur tylny.
50. Piwnica. Pomieszczenie 0.16. Widok od strony wejścia na mur tylny.
51. Piwnica oficyny w części zach.. Widok od strony wsch. na schody.
52. Piwnica oficyny w części wsch.. Widok w kierunku pn.-wsch..
53. Piwnica oficyny. Pomieszczenie w części wsch. z widokiem na bramę wychodzącą na podwórze.
54. Piwnica oficyny. Pomieszczenie w części zach.. Widok w kierunku pn.-zach..
55. Parter. Wejście frontowe. Profilowane ostrołukowe zwieńczenie gotyckiego portalu. Widok od strony wejścia.
56. Parter. Profilowane ościeże gotyckiego portalu. Strona pd..
57. Parter. Profilowane ościeże gotyckiego portalu. Strona pd., część dolna.
58. Fragment fot. 57. W załamaniach zachowane resztki dawnego tynku.
59. Parter. Profilowane ościeże gotyckiego portalu. Strona pn., część dolna.
60. Parter. Fragment pn. ościeża gotyckiego portalu. Część górna.
61. Parter. Hall w trakcie frontowym. Widok w kierunku pd.-zach..
62. Parter. Hall w trakcie frontowym. Widok w kierunku pd.-wsch..
63. Parter. Hall w trakcie frontowym. Podwieszony strop belkowy. Widok w kierunku frontowym.
64. Parter. Korytarz poprzeczny w tyle traktu frontowego. Widok w kierunku pn.. W głębi drzwi do przejazdu.
65. Parter, trakt frontowy. Pomieszczenie środkowe 1.2. Widok w kierunku frontowym.
66. Parter, trakt frontowy. Pomieszczenie środkowe 1.2. Widok w kierunku pn.-wsch. na wejście z korytarza i współczesne schody z galerią.
67. Parter, trakt frontowy. Pomieszczenie środkowe 1.2. Fragment opaski ościeżnicy okiennej.
68. Parter, trakt frontowy. Pomieszczenie środkowe 1.2. Fragment podwieszonego stropu belkowego.
69. Parter, trakt tylny. Pomieszczenie 1.5. Widok w kierunku frontowym pd.-zach. z wejściem z korytarza.
70. Parter, trakt tylny. Pomieszczenie 1.5. Widok w kierunku tylnym - pn.-wsch.

71. Parter, trakt tylny. Pomieszczenie 1.5. Fragment podwieszonego stropu z widoczną na belce polichromią odtworzoną na podstawie zachowanych śladów.
72. Parter, trakt tylny. Pomieszczenie 1.5. Fragment stropu z zabytkowymi belkami profilowanymi.
73. Parter, trakt tylny. Pomieszczenie 1.5. Zabytkowa belka stropowa z rekonstrukcją fragmentu polichromii.
74. Parter, trakt tylny. Korytarz pd. prowadzący do oficyny. Widok w kierunku wsch..
75. Parter. Klatka schodowa oficyny. Widok w kierunku wsch..
76. Przejazd na parterze. Widok w kierunku frontowym.
77. Przejazd na parterze. Drzwi do korytarza wewnętrznego.
78. Przejazd na parterze. Wrota wewnętrzne wiatrołapu. Widok od strony frontowej.
79. Przejazd na parterze. Widok w kierunku drzwi na podwórze.
80. Przejazd na parterze. Sklepienie w części tylnej przy drzwiach na podwórze. Widok w kierunku tylnym.
81. Parter, trakt tylny. Widok na schody główne od strony frontowej.
82. Parter, klatka schodowa. Drewniane kasetony nad schodami fot. 81.
83. Klatka schodowa budynku frontowego na półpiętrze nad parterem. Widok od strony pd.-wsch..
84. Klatka schodowa budynku frontowego na 1 piętrze. Widok od strony pn.-zach..
85. Klatka schodowa budynku frontowego na 1 piętrze. Widok z półpiętra w kierunku frontowym.
86. Klatka schodowa budynku frontowego na 1 piętrze. Fragment boazerii.
87. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Widok od strony pd.-wsch. w stronę sali traktu frontowego. Po prawej stronie wejście z klatki schodowej.
88. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Widok od strony pn.-wsch. w stronę sali traktu frontowego oddzielonej arkadami w murze międzytraktowym.
89. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Widok na plafon od strony pd.-wsch..
90. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Widok od strony wsch. na arkady w murze międzytraktowym.
91. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Fragment sztukaterii plafonu z fasetą.
92. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Fragment sztukaterii plafonu z fasetą w narożniku pn.-zach..
93. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Rozeta żyrandola pośrodku dekoracyjnego plafonu fot. 89.

94. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Widok na okno w murze tylnym.
95. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Drzwi mazerowane w przejściu do oficyny.
96. 1 piętro. Sala traktu frontowego. Widok w kierunku tylnym - pd.-wsch.. W tyle oddzielona arkadami w murze międzytraktowym sala traktu tylnego.
97. 1 piętro. Sala traktu frontowego. Widok w kierunku pd.-zach..
98. 1 piętro. Sala traktu frontowego. Widok w kierunku pn.-wsch..
99. 1 piętro. Sala traktu frontowego. Narożnik pn.-wsch. z balustradą empory.
100. 1 piętro. Widok z empory na ornament głowicy pilastra sali fot. 96-98.
101. 1 piętro. Sala traktu frontowego (pom. 2.3). Przykładowa rozeta żyrandola.
102. 1 piętro. Sala traktu frontowego (pom. 2.3). Fragment sztukaterii stropu.
103. 1 piętro. Sala traktu frontowego (pom. 2.3). Fragment ozdobnego stropu.
104. 1 piętro. Sala traktu frontowego (pom. 2.3). Fragment dekoracji sztukatorskiej z konsolą pod stropem. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..
105. 1 piętro. Sala traktu frontowego (pom. 2.3). Ściana pd.. Fragment obramienia płyciny z kartuszem narożnym.
106. 1 piętro. Sala traktu frontowego (pom. 2.3). Widok od strony frontowej na arkadę w ścianie międzytraktowej.
107. 1 piętro. Sala traktu frontowego (pom. 2.3). Drzwi w ścianie pn..
108. 1 piętro. Pomieszczenie 2.4 traktu frontowego. Widok w kierunku frontowym na przeszklone drzwi do pom. 2.5 i drzwi mazerowane do sali 2.3.
109. 1 piętro, trakt frontowy. Pomieszczenie 2.4. Widok na drzwi prowadzące na klatkę schodową.
110. Drzwi fot. 109. Fragment ościeżnicy.
111. Fragment stolarki drzwiowej fot. 108.
112. 1 piętro, trakt frontowy. Schody współczesne w pom. 2.5 prowadzące na empore. Widok od strony wejścia.
113. 1 piętro, trakt frontowy. Empora (pom. 2.6). Widok od strony pn.-zach. w kierunku sali 2.3.
114. 1 piętro oficyny. Widok na korytarz z klatką schodową od strony budynku frontowego.
115. Klatka schodowa budynku frontowego. Półpiętro nad 1 piętrem. Gotycka wnęka w ścianie pd. klatki.
116. Klatka schodowa budynku frontowego na 2 piętrze. Widok w kierunku tylnym (wsch.).

117. Klatka schodowa budynku frontowego na 2 piętrze. Drzwi do traktu frontowego i tylnego.
118. 2 piętro. Korytarz wewnętrzny w trakcie frontowym. Widok w kierunku wsch. w stronę wejścia z klatki schodowej.
119. 2 piętro. Korytarz wewnętrzny w trakcie frontowym. Drzwi podwójne w przejściu z klatki schodowej.
120. 2 piętro. Korytarz wewnętrzny w trakcie frontowym. Widok w kierunku frontowym na drzwi do wnętrza.
121. 2 piętro, trakt frontowy. Pomieszczenie pn.-zach.. Widok w kierunku frontowym.
122. 2 piętro, trakt frontowy. Pomieszczenie pd.-zach.. Widok w kierunku frontowym.
123. 2 piętro, trakt tylny. Pomieszczenie pd.-wsch.. W narożniku przejście do oficyny.
124. Poddasze oficyny. Schody prowadzące na umieszczony wyżej poziom 2 piętra budynku frontowego.
125. Poddasze oficyny. Widok od strony pd.-wsch. na klatkę schodową.
126. Poddasze oficyny. Korytarz wzdłuż muru pd.. Widok w kierunku wsch..
127. Poddasze oficyny. Narożnik pn.-wsch..
128. Główna klatka schodowa. Widok z 3 piętra w kierunku wsch..
129. Główna klatka schodowa na 3 piętrze. Widok na okna w murze tylnym.
130. Główna klatka schodowa na 3 piętrze. Widok od strony pn. na drzwi do wnętrza.
131. 3 piętro, trakt frontowy. Pomieszczenie pd.-zach.. Widok w kierunku frontowym.
132. Poddasze budynku frontowego ze stalową więźbą współczesną. Widok w kierunku pd..
133. Poddasze budynku frontowego. Widok na facjatę frontową.
134. Poddasze budynku frontowego. Widok w kierunku pn.-wsch. z drewnianą obudową lukarny z wentylatorami.

## **10. Dokumenty archiwalne i opracowania dotyczące obiektu**

### **DOKUMENTACJE**

1. K. Felchnerowski, Były pałac Biskupa Dąbskiego , w Toruniu, praca magisterska, UMK Toruń 1952 r. (mps);
2. Inwentaryzacja budynku UMK w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, Opr.: P. Czubak , Toruń 1957 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.4;
3. Ekspertyza konstrukcyjna budynku Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, Opr.: inż. R. Łobożewicz (Spółdzielnia Pracy Projektowo-Kosztorysowa „Projekt” w Toruniu), Toruń 1964 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4266; Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.13;
4. Inwentaryzacja budynku WSP UMK, Toruń ul. Żeglarska 8, Opr.: H. Falkiewicz (Spółdzielnia Pracy Projektowo-Kosztorysowa „Projekt” w Toruniu), Toruń 1964 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.14;
5. A. Warszycki, Pałac Biskupi przy ul. Żeglarskiej 8. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Toruń 1970 r., archiwum WKZ Toruń, sygn.: 1123;
6. Pałac Biskupi, Toruń, ul. Żeglarska 8, Projekt koncepcyjny (wersja A i B), F. Polakowski, Toruń 1970 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.3;
7. K. Kalinowska, Kwatera Świętojański - Kwatera T zawarta między ulicami Łazienną, św. Jana, Żeglarską i murem miejskim. Skrócone studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta wykonana na zlecenie PMRN Wydział Gospodarki Komunalnej w Toruniu, Toruń 1973 r., Archiwum MKZ Toruń, sygn.: 2870/1;
8. K. Kalinowska, Kwatera T, Karty obiektów, Toruń 1973 r. Archiwum MKZ Toruń, sygn.: 402/1;
9. Projekt techniczny, Toruń ul. Żeglarska 8, Pałac Biskupi - adaptacja. (opisy, rzuty, przekroje, elewacje, typy nowej stolarki), Opr.: P. Dąbrowski, PP PKZ Toruń Pracownia Projektów, Toruń 1974 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.19;
10. Projekt techniczny, Toruń ul. Żeglarska 8, Pałac Biskupi - adaptacja. Detale 1:1 wystroju florystycznego elewacji, Opr.: P. Dąbrowski, PP PKZ Toruń Pracownia Projektów, Toruń 1974 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4232;

11. Pałac Biskupi – siedziba Wydziału Sztuk Pięknych, Toruń ul. Żeglarska 8. Technologia - Projekt techniczny, Opr.: P. Dąbrowski, PP PKZ Toruń Pracownia Projektów, Toruń 1974 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4238;
12. Pałac Biskupi – siedziba Wydziału Sztuk Pięknych, Toruń ul. Żeglarska 8. Projekt techniczny - rysunki konstrukcyjne, opis techniczny, obliczenia statystyczne, Opr.: St. Miklaszewski, PP PKZ Toruń Pracownia Projektów, Toruń 1974 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4239; Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.18;
13. Dawny Pałac Biskupi – przebudowa dla Wydziału Sztuk Pięknych Instytutu Artystyczno- Pedagogicznego, Toruń ul. Żeglarska 8, Zbiornicze zestawienie kosztów budowy – przecenione, Toruń 1974 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4248;
14. Projekt wnętrza Pałacu Biskupiego, ul. Żeglarska 8 w Toruniu (detale – piwnica, 1 piętro), Opr.: E. Wiślińska-Olszewska, Toruń 1974 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4269, 4270;
15. Pałac Biskupi. Założenia techniczno-ekonomiczne robót budowlano konserwatorskich, Opr.: P. Dąbrowski, Toruń 1974 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4273; Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.5;
16. Pałac Biskupów Kujawskich, Toruń, ul. Żeglarska 8. Rozpoznanie stanu technicznego, Opr.: St. Miklaszewski, PP PKZ Toruń - Pracownia Projektów, Toruń 1974 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4271;
17. Pałac Biskupi, Toruń, ul. Żeglarska 8. Projekt techniczny – rysunki robocze. Architektura (wybudówka poddasza, okna, drzwi, wrota, balustrady schodów oficyny, schody stalowe drabiniaste w oficynie), Opr.: P. Dąbrowski, PP PKZ Toruń Pracownia Projektów, Toruń 1974 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.20;
18. Pałac Biskupi, Toruń, ul. Żeglarska 8. Wystrój elewacji. Rysunki robocze – detale. Część I – facjata frontowa i tylna, sztukaterie fasady oraz inne elementy, Opr.: P. Dąbrowski, Toruń 1975 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4279; Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.22;
19. Pałac Biskupi, Toruń, ul. Żeglarska 8. Wystrój elewacji. Rysunki robocze. Część II – portal, przedproże, Opr.: P. Dąbrowski, Toruń 1975 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.21;
20. Pałac Biskupi, Toruń, ul. Żeglarska 8. Portal (kamieniarka i stolarka), Opr.: P. Dąbrowski, J. Westphal, Toruń 1975 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4264, 4265;
21. Pałac Biskupi, Toruń, ul. Żeglarska 8. Kolorystyka elewacji podwórzowych (tutaj też luźne kartki z projektem kolorystyki sali 1 piętra – brak autora i daty), Opr.: P.

- Dąbrowski, Toruń 1975 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.16;
- 22.** Dawny Pałac Biskupi – przebudowa dla Wydziału Sztuk Pięknych Instytutu Artystyczno – Pedagogicznego, Toruń ul. Żeglarska 8. Kosztorys szczegółowy przeceniony na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich, Opr.: J. Czapliński, Toruń 1976 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4234, 4235;
  - 23.** Projekt techniczny – zamienny, Pałac Biskupi w Toruniu, Instalacje wod.-kan., p.poż. i deszczowa z przyłączami, Opr. pod kier.: P. Dąbrowski, PP PKZ Toruń Pracownia Projektów, Toruń 1978 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4251;
  - 24.** Album ikonografii miasta Torunia, T. XVI, Pałace, Wnętrza kamienic, Bramy, Portale, Witryny, dokumentacja pod red. Z. Balewskiego - PP PKZ Toruń PDNH, Toruń 1981 r., Archiwum MKZ Toruń, sygn. 550/16;
  - 25.** Projekt wnętrz hallu z szatnią siedziby UMK w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, E. Wiślińska-Olszewska, Pracownia Sztuk Plastycznych P. P. Oddział w Toruniu, Toruń 1982 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.26;
  - 26.** Pałac Biskupi, Toruń, ul. Żeglarska 8. Projekt techniczny – Architektura i konstrukcja (antresola na parterze i okna głównej klatki schodowej, Opr.: P. Dąbrowski, PP PKZ Toruń Pracownia Projektów, Toruń 1983 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.17;
  - 27.** Projekty wnętrz Pałacu Biskupiego w Toruniu ul. Żeglarska 8 (parter hall szatnia obudowy grzejników, wrota deskowe w piwnicy i stalowa balustrada przy wejściu do piwnicy, widoki ścian w piwnicy, obudowa szafek elektrycznych, płycinowe i taflowe obudowy grzejników (parter, piętro, klatka schodowa, piwnica)), Toruń 1982-1986 r., E. Wiślińska-Olszewska, Pracownia Sztuk Plastycznych P. P. Oddział w Toruniu, Archiwum NID Toruń, sygn.: 4286;
  - 28.** Projekty wnętrz Pałacu Biskupiego w Toruniu ul. Żeglarska 8 (piwnica, parter, ściana wielodziałowa drewniana szkolna z drzwiami i naświetlem na 1 piętrze), E. Wiślińska-Olszewska, Pracownia Sztuk Plastycznych P. P. Oddział w Toruniu, Toruń 1983 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4257;
  - 29.** Projekt wnętrz Pałacu Biskupiego w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, E. Wiślińska-Olszewska, Pracownia Sztuk Plastycznych P. P. Oddział w Toruniu, Toruń 1983 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4255;
  - 30.** Projekt wnętrz Pałacu Biskupiego w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, Rysunki detali (m. in. strop podwieszony w trakcie tylnym parteru i w piwnicy), E. Wiślińska-Olszewska,



- Pracownia Sztuk Plastycznych P. P. Oddział w Toruniu, Toruń 1983 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.27;
- 31.** Projekty wnętrz Pałacu Biskupiego w Toruniu ul. Żeglarska 8 (sufity, ruszty podwieszone, antresola, balkony, przegrody dźwiękochłonne, drzwi 2-skrzydłowe na 1 piętrze, szafa, stalowe schody spiralne (1 piętro), drzwi piwniczne, obudowy ścian w piwnicy z desek i płyt wiórowych, posadzka w piwnicy, balustrada głównej klatki schodowej, stylizowane krat, drzwi na dziedziniec w oficynie, parkiet taflowy, płycinowe obudowy wnęk, biblioteka z antresolą i schodami, sufit podwieszony w bibliotece, kamieniarka marmurowa głównej klatki schodowej, okiennice na parterze oficyny, aranżacje pięter, obudowy grzejników), E. Wiślińska-Olszewska, Pracownia Sztuk Plastycznych P. P. Oddział w Toruniu, Toruń 1983-1987 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.28;
- 32.** Pałac Biskupi, Toruń ul. Żeglarska 8. Detale 1:1 wystroju florystycznego elewacji, Opr. pod kier.: P. Dąbrowski, PP PKZ Toruń Pracownia Projektów, Toruń 1985 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4258;
- 33.** Pałac Biskupi, Toruń, ul. Żeglarska 8. Detale wystroju florystycznego, Opr.: P. Dąbrowski, Toruń 1986 r., Archiwum NID Toruń, sygn.: 4260;
- 34.** Wystrój sztukatorski dawnego refektarza Pałacu Biskupiego w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, wyk. PP PKZ o. Wrocław, Wrocław 1987 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.25;
- 35.** Osiem belek profilowanych stropu (trakt tylny parteru) z Pałacu Biskupiego w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8. Dokumentacja konserwatorska, wyk. PP PKZ o. Toruń, Toruń 1988 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.23;
- 36.** Kolorystyka dekoracji sztukatorskich dwóch reprezentacyjnych wnętrz II kondygnacji d. pałacu Biskupiego w Toruniu. Dokumentacja konserwatorska, PP PKZ O. w Toruniu PKDS, Toruń 1989 r., Archiwum MKZ Toruń, sygn.: 2462;
- 37.** Zagospodarowanie dziedzińca i budynek gospodarczy, Toruń ul. Żeglarska 8, Projekt techniczny, Opr.: J. Górzyński, P. Dąbrowski (Pracownia Projektowa Prz. Bad. i Kons. Zab. „Renbud”), Toruń 1989 r., Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sygn.: 55.10;
- 38.** Toruń, Kwartal T, Inwentaryzacja fotogrametryczna, Toruń 1989 r., Archiwum MKZ Toruń, sygn.: 402/2;
- 39.** S. Skibiński, Badania składu zapraw pochodzących z budynku Żeglarska 8, Toruń 1994 r., Archiwum MKZ Toruń, sygn.: 658;

- 40.** K. Mikulski, Właściciele i funkcje działek w Kwartale Świętojańskim od końca XIV do pocz. XIX w., Blok T, Toruń 1998 r., Archiwum MKZ Toruń, sygn.: 1838;
- 41.** Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, opr.: K. Milanowski, Toruń 1999 r., archiwum WKZ Toruń;

## **AKTA ARCHIWALNE**

- 42.** Akta archiwalne miasta Torunia przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu, sygn.: AmT G 5173; AmT F 120; Specyjalna Taksa Domów znajdujących się na Starym Mieście od nr 1-461 sygn.: 8776; Aufnahme der Grundstücken in den 7 innern Quartiren der Stadt unter Festellung ihres baulichen Zustandes im Januar 1794 r., sygn.: 7348;
- 43.** Akta Konserwatora Województwa Pomorskiego w Toruniu (Konservator für Bau und Kunstdenkmäler 1921), AP Bydgoszcz, sygn. Rep. 4 15669;
- 44.** Beschreibung der Alten Stadt Thorn nach Belagerung im Jahr 1703, von dem auf der Kämerei befindlichen Original abgeschrieben, AP Toruń sygn. kat. II, IV, 24;
- 45.** Urząd Wojewódzki Pomorski, Provinzialkonservator für Pomerellen 1920 – 24, AP Bydgoszcz, sygn. rep. 4, 7113;
- 46.** Pomorski Urząd Wojewódzki w Toruniu, Akta Konserwatorskie, 1921 – 1926, AP Bydgoszcz, sygn. rep. 4, 8286;
- 47.** Fotografie i negatywy PP PKZ o. Toruń, AP Toruń, sygn. 7755, 7760, 7761, 8176, 8238, 8743, 8779, 8790, 8842, 9042, 9182, 9225, 9290, 9422, 9527, 9636, 9641, 9677, 9678, 9679, 9695, 9741, 9756, 9760, 9761, 9824, 9951, 10149, 10181, 10503;
- 48.** KW Stare Miasto t. 4, k. 106, Śąd Rejonowy w Toruniu;
- 49.** KW aktualna: 34614;

## **PUBLIKACJE**

- 50.** J.H. Zerneck, Historiae Toruniensis, Thorn 1711 r.;
- 51.** J.H. Zerneck, Tornische Chronica, Berlin 1721 r.;
- 52.** K.G. Praetorius, Topographisch Historisch Statistische Beschreibung der Stadt Thorn, Thorn 1832 r.;
- 53.** J. E. Wernicke, Geschichte Thorns aus Urkunden, Dokumenten und Handschriften, t. 2, Thorn 1842;
- 54.** T. Koerner, Thorn seine ehemalige Bedeutsamkeit und seine Alten Baudenkmäler, Thorn 1879;

- 55.**R. Heuer, Der Merkwürdigst in Bey und Thorn, Berlin 1925 r.;
- 56.**R. Heuer, Siebenhundert-Jahre Thorn, Danzig 1931 r.;
- 57.**G. Chmarzyński, Toruń dawny i dzisiejszy, Toruń 1933 r.;
- 58.**Z. Knothe, Toruń Stolica Pomorza, Toruń 1939 r.;
- 59.**E. Gąsiorowski, Toruńska kamienica mieszczańska, Zeszyty Naukowe UMK, Toruń 1966 r., z. 16;
- 60.**Toruń i miasta ziemi chełmińskiej na rysunkach Jerzego Steinera z 1 poł. XVIII w. (tzw. Album Steinera), opr. pod red. M. Biskupa, Toruń 1998 r..