



1. Elewacja frontowa. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..





2. Portal elewacji frontowej.  
Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



3. Elewacja frontowa. Część pn. 1 piętra. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..





4. Elewacja frontowa.  
Strefa między 1 i 2  
piętre. Część pd..  
Widoczny  
fragment ceglanej  
profilowanej krawędzi  
gotyckiego okna  
eksponowany jako  
tzw. „świadek”.  
Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



5. Elewacja frontowa.  
Strefa 2 piętra.  
Część środkowa.  
Fot. E. Nawrocka,  
2013 r..



6. Elewacja frontowa.  
Strefa 3 piętra.  
Oś 2 i 3 od prawej.  
Fot. E. Nawrocka,  
2013 r..





7. Elewacja frontowa.  
Fragment dekoracji  
sztukatorskiej  
pod oknem 1 piętra  
(oś skrajna pn.).  
Fot. E. Nawrocka,  
2013 r..



8. Elewacja frontowa. Fragment dekoracji sztukatorskiej pod oknem 1 piętra (oś środkowa).  
Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



9. Elewacja frontowa.  
Fragment dekoracji  
sztukatorskiej pod  
oknem 2 piętra  
(oś środkowa).  
Fot. E. Nawrocka,  
2013 r..





10. Facjata frontowa. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



11. Elewacja frontowa. Pn. fragment gzymsu wieńczącego z figurą stanowiącą alegorię malarstwa. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



12. Elewacja frontowa. Pd. fragment gzymsu wieńczącego z figurą stanowiącą alegorię architektury. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..