



76. Przejazd na parterze. Widok w kierunku frontowym.
Fot. E. Nawrocka, 2013 r..




77. Przejazd na parterze. Drzwi do korytarza wewnętrznego.
Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



78. Przejazd na parterze. Wrota wewnętrzne wiatrolapu.
Widok od strony frontowej. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



79. Przejazd na parterze. Widok w kierunku drzwi
na podwórze. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..






80. Przejazd na parterze. Sklepienie w części tylnej przy drzwiach na podwórze. Widok w kierunku tylnym. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



81. Parter, trakt tylny. Widok na schody główne od strony frontowej. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



82. Parter, klatka schodowa. Drewniane kasetony nad schodami fot. 81. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



83. Klatka schodowa budynku frontowego na półpiętrze nad parterem. Widok od strony pd.-wsch.. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..




84. Klatka schodowa budynku frontowego na 1 piętrze. Widok od strony pn.-zach.. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



85. Klatka schodowa budynku frontowego na 1 piętrze.
Widok z półpiętra w kierunku frontowym. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..




86. Klatka schodowa budynku frontowego na 1 piętrze.
Fragment boazerii. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..





87. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Widok od strony pd.-wsch. w stronę sali traktu frontowego.
Po prawej stronie wejście z klatki schodowej.
Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



88. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Widok od strony pn.-wsch. w stronę sali traktu frontowego oddzielonej arkadami w murze międzytraktowym.
Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



89. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Widok na plafon od strony pd.-wsch..
Fot. E. Nawrocka, 2013 r..




90. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Widok od strony wsch. na arkady w murze międzytraktowym. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



91. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Fragment sztukaterii plafonu z fasetą. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



92. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Fragment sztukaterii plafonu z fasetą w narożniku pn.-zach.. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



93. 1 piętro. Sala w trakcie tylnym. Rozeta żyrandola pośrodku dekoracyjnego plafonu fot. 89. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



94. 1 piętro. Sala w traktie tylnym. Widok na okno w murze tylnym. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



95. 1 piętro. Sala w traktie tylnym. Drzwi mazerowane w przejściu do oficyny. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..



96. 1 piętro. Sala traktu frontowego. Widok w kierunku tylnym - pd.-wsch.. W tyle oddzielona arkadami w murze międzytraktowym sala traktu tylnego. Fot. E. Nawrocka, 2013 r..