



29. Przejazd na parterze. Widok od strony podwórza.  
Fot. J. Wardak 1970 r., w dokumentacji:  
A. Warszycki, Pałac Biskupi przy ul. Żeglarskiej 8.  
Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Toruń 1970 r.,  
archiwum WKZ Toruń, sygn.: 1123.



30. Korytarz poprzeczny na parterze. Widok w kierunku  
pn.. W głębi drzwi do przejazdu. Stan z 1970 r..  
Fot. j.w..



31. Korytarz poprzeczny na parterze. Widok w kierunku pd.-zach.. Stan z 1970 r..  
Fot. j.w..





32. Główna klatka schodowa. Schody z parteru.  
Stan z 1970 r.. Fot. j.w..



33. Główna klatka schodowa. 1 piętro. Widok w kierunku zach. na wejście do traktu frontowego..  
Stan z 1970 r.. Fot. j.w..



34. Główna klatka schodowa. 1 piętro. Widok w kierunku wsch. na drewniane schody prowadzące na 2 piętro.  
Stan z 1970 r.. Fot. j.w..



35. Główna klatka schodowa. 2 piętro. Widok z góry w kierunku wsch. na drewniane schody prowadzące z 1 piętra. Stan z 1970 r.. Fot. j.w..





36. Sala na 1 piętrze w trakcie frontowym. Widok od strony frontowej w kierunku pd.-wsch..  
Fot. J. Wardak 1970 r.,  
w dokumentacji j.w..



37. Sala na 1 piętrze w trakcie frontowym. Widok w kierunku pn..  
Fot. J. Wardak 1970 r.,  
w dokumentacji j.w...